



InVormatief 62

06-02-2026

TTVWI-029 – Controle scheiderstand na bedienen op 150 kV-station HTN150

Wat is gewijzigd?

Nieuwe TTVWI met als doel het voorkomen van risico's op het verder gaan van de werkzaamheden op een onjuiste bedrijfstoestand.

Hoe ziet de nieuwe tekst eruit?

Voorheen was de beperking verwerkt in een stations werkinstructie. Om te zorgen dat de informatie voor iedereen bereikbaar en bekend is, is de informatie verwerkt [in deze TTVWI](#).

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Tijdelijke maatregel n.a.v. het constateren van een defect in een aandrijving van één van de scheidrs.

TTVWI-030 Tijdelijke beperking toegang schakeltuin GSP150 tijdens onderzoek falen na railophanging

Wat is gewijzigd?

Nieuwe TTVWI met als doel het voorkomen van risico's op het onverwacht naar beneden komen van componenten van het daknet.

Hoe ziet de nieuwe tekst eruit?

Voorheen was de beperking verwerkt in een stations werkinstructie. Om te zorgen dat de informatie voor iedereen bereikbaar en bekend is, is de informatie verwerkt [in deze TTVWI](#).

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Naar aanleiding van het falen van de railophanging van de B1-rail, is deze maatregel sinds 31-03-2025 van kracht. Tijdens dit falen is de middelste fase (L2) van de B1-rail, afgebroken en naar beneden gevallen. Omdat er nu getwijfeld wordt aan de rest van de ophangingen moet een en ander eerst verder onderzocht worden.

De tijdelijke maatregel is dat er in de schakeltuin geen werkzaamheden uitgevoerd worden.

Uitzonderingen:

1. Dit geldt niet voor het nieuw bijgebouwde gedeelte met vier velden 14 t/m 17.
2. In geval van veiligstellen van netschakels en bij calamiteiten mag, na toestemming van de WV, de schakeltuin betreden worden. Voorwaarde hierbij is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de wegen om de tuin heen en daarna alleen het betreffende veld wordt betreden.

TTVWI-031 Werkinstructie i.v.m. defecte lokale bediening Eindhoven-Oost 150 kV

Wat is gewijzigd?

Nieuwe TTVWI i.v.m. het voorkomen van risico's op het verder gaan van de werkzaamheden op een onjuiste bedrijfstoestand.

Hoe ziet de nieuwe tekst eruit?

Voorheen was de werkwijze verwerkt in een stations werkinstructie. Om te zorgen dat de informatie voor iedereen bereikbaar en bekend is, is de informatie verwerkt [in deze TTVWI](#).

Hoe ziet de tekst er nu uit?

In het station is een lokaal bedieningssysteem aanwezig, van Landis en Gyr Type LS2000. Het station is een gedeeld station met Enexis, TenneT is eigenaar van het LS2000 systeem. In maart 2024 is geconstateerd dat het systeem niet meer bruikbaar is en ook niet meer te repareren is. Hierdoor zijn de lokale bedieningshandelingen anders dan gebruikelijk. Bedrijfsvoering TenneT zal in opdracht van de WV (aanvullende) aarding IN- en UIT sturen. De meldingen worden nog wel geprint op de printer van het verresysteem. Deze maatregel geldt tot de noodzakelijke aanpassingen zijn uitgevoerd.

TVWI-029 Metingen en beproevingen aan primaire componenten, kabels, mantels van hoogspanningskabels

Wat is gewijzigd?

De werkwijze van het uitvoeren van een beproeving van HS-kabels is aangepast en de werkwijze van het uitvoeren van een HS-manteltest is toegevoegd.

Hoe ziet de nieuwe tekst eruit?

Het vervallen document is hier terug te lezen: [TVWI-029](#).

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Het nieuwe document is hier te vinden: [TVWI-029](#).

TVWIR-026 Aan- en afmeldprocedure OS Vijfhuizen 150 kV

Wat is gewijzigd?

Deze kan komen te vervallen i.v.m. de huidige inmeldprocedure via LSIS.

Hoe ziet de nieuwe tekst eruit?

Het vervallen document is hier terug te vinden: [TVWIR-026](#).

Hoe ziet de tekst er nu uit?

N.v.t. omdat deze komt te vervallen.

TTVWI-027 Maatregel n.a.v. problemen met aandrijving van vermogensschakelaar ABB/Hitachi

Wat is gewijzigd?

Deze TTVWI-027 is komen te vervallen. De aanleiding hiervoor is een herbeoordeling van de bijbehorende risico's. Daarom worden de volgende maatregelen genomen:

- Toolboxen – er zal een Toolbox worden gegeven om de faalvorm en het effect onder de aandacht te brengen.
- Werkinstructies – de belangrijkste aandachtspunten worden geborgd in de geldende werkinstructies van de betreffende Hitachi/ABB vermogensschakelaar.
- Sticker aan de binnenzijde van de deur – visuele herinnering op de juiste locatie.
- Jaarlijkse herhaling tijdens de TOR-update – om de kennis levend te houden en te blijven leren.

Met deze aanpak willen we duidelijk maken dat we het risico niet willen vergeten, maar juist de juiste aandacht willen geven, passend bij de zeer lage kans maar met een persoonlijk effect. Zo blijven we veilig en bewust werken, zonder onnodige complexiteit.

Hoe ziet de nieuwe tekst eruit?

Het vervallen document is hier terug te lezen: [TTVWI-027](#).

Hoe ziet de tekst er nu uit?

N.v.t. omdat deze komt te vervallen.

Toevoegen e-learning Asbest modules aan aanwijzing

Wat is gewijzigd?

Opname van de module Asbest als verplichte opleiding voor je TenneT aanwijzing.

Hoe ziet de nieuwe tekst eruit?

Voorheen was dit nog niet verplicht.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Zie PDF in de meegestuurde e-mail.