

TTVWI-010

Tijdelijke maatregelen TRISEP installatie

Versiedatum 15-04-2024

Inleiding

Tijdens een stationscontrole is er een halfstand van een rail aarder in een TRISEP installatie geconstateerd. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, gelden er totdat er een oorzaak is gevonden aanvullende tijdelijke maatregelen.

Doel

Deze tijdelijke instructie heeft als doel om tijdelijke aanvullende maatregelen uit te voeren met betrekking tot de TRISEP installatie.

Toepassingsgebied

Alle TRISEP installaties in beheer bij TenneT.

Werkwijze

De aanvullende maatregel is als volgt:

Na uitschakeling van de aarder (geldt voor alle aarders in deze installaties) eerst de uitstand visueel laten controleren op de aandrijfkast door aanwezige technicus alvorens verder te gaan met schakelen.

Overzicht waar TRISEP installaties aanwezig zijn:

Station	
Bijlmer-zuid	Gereed
Haarlemmermeer	Gereed
Theemsweg	