

TVWI-044

Het meten en beproeven op oefenlocatie Ede door medewerkers zonder de juiste bevoegdheid

Versiedatum 15-04-2024

Referentie

Referenties:

BEI-BHS H.2.3.2: Taak Risico Analyse (TRA)

BEI-BHS H.2.3.3: Last Minute Risico Analyse (LMRA)

BEI-BHS H4.4: Risico inventarisatie en veiligheidsmaatregelen

Doel

Het op veilige wijze meten en beproeven van stroom- en spanningstransformatoren m.b.v. meetapparatuur met een eigen voedingsbron door mensen zonder juiste bevoegdheid in de oefenlocatie Ede.

Toepassingsgebied

Deze TVWI geldt voor metingen en beproevingen aan veilig gestelde primaire HS en MS componenten op Oefenlocatie Ede.

Voorwaarden

- In tegenstelling tot de gestelde voorwaarden in de BEI BHS H 4.4 mogen medewerkers in opleiding zonder juiste bevoegdheid, in het kader van de opleiding onder permanent toezicht van minimaal 1 AVP (PL) en 1 VP de meting en beproevingen uitvoeren (BEI-BHS H6.8 en 6.9).
- De medewerkers in opleiding dienen in bezit te zijn van een geldige aanwijzing.
- Het toezicht dient aanwezig te zijn tijdens het aansluiten / aanbrenge van de meetsnoeren op de primaire installatie en de meetapparatuur, tijdens de meting en bij het verwijderen van de meetsnoeren tot en met het opleveren van de veilige werkplek.

Risico's en maatregelen

- Hoofdstuk 4.4 van de BEI-BHS benoemt algemene risico's en maatregelen.
- Werkzaamheden zoals bedoeld in BEI-BHS H6.8 en 6.9 brengen specifieke risico's met zich mee, welke door middel van één of meerdere Taak Risico Analyses zijn geïnventariseerd.
- Deze risico's en maatregelen dienen te worden besproken in het start-werk-overleg.
- Voor een laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit