

# InVormatief 47

28 juli 2022

## TTVWI-027

Maatregel n.a.v. problemen met aandrijving van vermogenschakelaar ABB/ Hitachi

In deze InVormatief willen wij jullie informeren over bovengenoemde Tijdelijke TenneT Veiligheids Werkinstructies.

### TTVWI-027

**(Maatregel n.a.v. problemen met aandrijving van vermogenschakelaar ABB/ Hitachi):**

- Deze gaat verder in op het fysiek controleren van aandrijving na trippen van motorbeveiligingsschakelaar.  
Tevens staan in deze TTVWI ook de stations en velden genoemd waar de schakelaars zich bevinden.

Op de KEB-site te vinden via [deze](#) link

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met [installatieverantwoordelijken@tennet.eu](mailto:installatieverantwoordelijken@tennet.eu)